

(別添1)

2024年の林業における死亡災害の事例

番号	発生月	時間帯	業種	作業の概要
1	1月	8~10	木材伐出業	チェーンソーで伐倒作業中、伐倒木の元口が激突した（推定）。
2	1月	10~12	木材伐出業	グラップルを使用し集材作業を行っていたところ、グラップルのブームとキャビンのフレームの間に挟まれた。
3	2月	14~16	木材伐出業	チェーンソーで追い口を切っていたところ、伐倒方向が予定とずれ、チルホールを押さえていた被災者に激突した。
4	3月	10~12	木材伐出業	伐倒木が、先に伐倒し残置させていた木に当たり、跳ね上がった木が激突した。
5	3月	10~12	木材伐出業	伐木作業で追い口を作っている最中に幹が縦方向に裂け、予定していない方向に倒れ、被災者の足が挟まれた。
6	3月	10~12	木材伐出業	伐木作業で追い口を作っている最中に立木が地面と垂直方向に割れ、割れた木が直撃した。
7	3月	12~14	木材伐出業	木材の搬出作業を行っていたところ、集材機の荷吊索が切れ、運搬していた木材又は切断した荷吊索が激突した。
8	3月	14~16	その他の林業	伐木現場における作業状況を撮影するために入場していた被災者に伐倒木が激突した。
9	4月	10~12	木材伐出業	斜面でフェラバンチャを使用し集材作業を行っていたところ、原木が運転席の防護柵に激突・貫通し、被災者が原木と運転席の間に挟まれた。
10	5月	10~12	木材伐出業	林業現場から車で移動中、右カーブの下り坂で外側土手に車が横転し、炎上したもの。
11	6月	8~10	木材伐出業	藤の蔓が絡んだ立木に追い口を入れたところ、当該立木が縦方向に裂け、はく離した木の下敷きになった。
12	6月	8~10	木材伐出業	伐倒木が伐倒方向とは逆方向に跳ねたため、後方の位置にいた被災者に激突したもの。
13	6月	10~12	木材伐出業	伐倒しようとした木に挟まったチェーンソーバーを引き抜いたところ、これが右耳に当たり負傷したため、急ぎ、斜面を下りようとした際に転落したもの。
14	7月	14~16	その他の林業	伐倒作業時、伐倒方向へ向けてくさびを打ち込んでいたところ、予定とは異なる方向に木が倒れ、これに激突された。
15	7月	12~14	木材伐出業	フォワーダにて丸太を運搬中、林道のカーブを曲がり切れず立木に激突した。この際、フォワーダから投げ出され、林道下の沢に転落した。
16	8月	14~16	木材伐出業	チェーンソーで伐倒作業中、伐倒木の下敷きとなった（推定）。

17	8月	14~16	木材 伐出業	伐倒木の枝払い作業のために急斜面を昇っていたところ 滑落した（推定）。
18	10月	8~10	木材 伐出業	伐採木の搬出のため、スイングヤーダのリモコン操作をし ていたところ、搬出していた木の穂先が地面に引っ掛けた ことで元口が浮き上がり接触した。
19	10月	12~14	木材 伐出業	伐倒作業中に、背後にあった枯損木が倒れ激突した（推 定）。
20	10月	14~16	木材 伐出業	伐倒木が受け口と異なる方向に倒れ、被災者の背中に激突 した（推定）。
21	11月	8~10	木材 伐出業	伐倒作業時に、伐倒木が予定した方向からずれて倒れたた め、被災者に激突した。
22	11月	10~12	木材 伐出業	フォワーダで後進により林道を下っていたところ、カーブ の箇所で横転したため、被災者は運転席から地面に投げ出 され、フォワーダと地面の間に挟まれた。
23	11月	14~16	その他の 林業	伐倒木から退避しようとしたところ、伐倒木と藤の木の蔓 で絡まっていた枯木が倒ってきて激突したもの。
24	11月	14~16	木材 伐出業	伐木作業で発生したかかり木が倒れた際に激突された（推 定）。
25	11月	8~10	木材 伐出業	かかり木処理中、かかられている木の受け口を作っていた ところ、この木が折れ、かかっていた木が激突した。
26	11月	14~16	木材 伐出業	伐倒作業において、受け口及び追い口を切ったまま立木を 放置していたところ、その立木が倒れ激突した。
27	12月	8~10	その他の 林業	作業道を徒歩にて移動中、同僚が斜面の下方においてチエ ーンソーで伐倒した木が激突した。

(注) 2025年3月7日時点での速報であり、今後、内容が修正されることがあり得る。